

Последующее донесение об АП с вертолетом R-66 RA-06382

Дата, время события (местное и UTC): 05.04.15, 12 ч 45 мин
(07 ч 45 мин UTC)

Место события: РФ, в районе н.п. Городки Тюльганского района Оренбургской области

Вид события: АПБЧЖ

Тип ВС: Вертолет R-66

Регистрационный номер ВС: RA-06382

Свидетельство о Государственной регистрации: № 7367 от 27.09.13

Сведения о владельце: ООО «Ферма «Луговая»

Сведения о ВС: Выпущен 26.08.13 Robinson Helicopter Company, заводской № 0430, сертификат летной годности № 2082133342, выдан 22.10.13 МТУ ВТ ЦР, действителен до 21.10.15, наработка СНЭ 302 ч (по счетчику наработки), назначенный ресурс и срок службы – не имеет, межремонтный срок службы 2000 ч/12 лет, ремонтов не имел, сведения о продлении ресурса и срока службы – продление не проводилось

Сведения о КВС: Пол мужской, метеоминимум 200X3000X13, общий налет 300 ч, налет на данном типе/из них в качестве КВС 300 ч

Характер задания: Полет в интересах АОН

Маршрут полета: с. Чистое Оренбургского района (территория ООО «Ферма «Луговая») – с. Городки Тюльганского района

Последний пункт вылета: с. Городки Тюльганского района

Намеченный пункт посадки: с. Городки Тюльганского района

Число членов экипажа/ пасс.: 1/0

Травмировано: 0/0

Количество и масса груза на борту: Груза не было

Метеоусловия: Ветер 60°, 2-4 м/с, видимость 10 км, облачность слоисто-дождевая 600 м, давление на уровне моря 1011 гПа, температура +4° С

Обстоятельства события: По предварительной информации, в процессе прогрева двигателя вертолет, стоящий на снежном насте высотой 60-70 см, продавил полозьями наст и соскользнул в рыхлый снег (назад и вправо), ударил лопастями РВ и НВ по снежной поверхности, что привело к разрушению конструкции.

Степень повреждения ВС: ВС частично разрушено. Пожара не было.

Сведения о состоянии бортовых самописцев: Самописцы не предусмотрены конструкцией

Физическая хар-ка р-на места события: Поляна на холмистой местности с лесополосами, с высотой снежного покрова от 60 до 70 см

Оперативные рекомендации: Довести информацию о данном АП до эксплуатантов данного типа ВС.

Комиссия по расследованию АП Межгосударственного авиационного комитета